

- * Opløsningsmiddelfri dispersionsklæber
- * Til opsætning af glasvæv og glasfilt på indvendige vægge

DINOCOLL 2000 VÆVKLÆBER



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Brugsklar dispersionsklæber til opklæbning af glasvæv, glasfilt samt andre gængse vægbeklædninger til indvendige vægge.

MAL-kode (1993)

00-1

Emballagestørrelse

18 kg spand.

Farvetone

Hvid optører transparent

Vægtfylde

Ca. 1,01 g/cm³

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

EGENSKABER

- * Emissionsminimeret og lugtsvag
- * Fri for opløsningsmidler
- * Stor bæreevne under opsætning
- * Lang åbnings tid
- * Vandfortyndbar
- * Sprøjteklar indstillet
- * Velegnet til klæbermaskine

FORARBEJDE

Inden opklæbning af beklædningen bør de tekniske informationer om den aktuelle beklædning altid læses og følges nøje.

Forberedelse af underlag

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger og vedhæftnings-svigtende substanser.

Opklæbning

DinoColl 2000 vævklæber påføres ensartet til mættet stand i 1-3 banebredder, hvorefter beklædningen straks opklæbes og fasttrykkes uden luftblærer ved hjælp af tapetser-spattel eller rulle.

På svagt sugende underlag, ved lavere temperatur eller høj luftfugtighed skal klæbestoffet have tid til at lufte ud inden opsætning.

Forbrug

Glasvæv - fin struktur
Ca. 150 g/m² (≈ 7 m²/liter)

Glasvæv - mellemfin struktur
Ca. 100-250 g/m² (≈ 4-10 m²/liter)

Det nøjagtige forbrug fastlægges ved udførelse af prøvefelt.

Forarbejdningstemperatur

+5°C i luft og på underlag

Tørretid

Ved +20°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 6-12 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Værktøj

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Sprøjte vinkel: 40-50°
Dysestr.: 0,017-0,019"
Tryk: 180-200 bar

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Bemærk

For højt forbrug i forbindelse med f.eks. airless påføring kan ved akkordfilt føre til åbninger i samlingerne.

Ved behandling af gipsholdige spartelmasser kan der på den langvarige fugtpåvirkning forekomme blæredannelse og afskalninger. Derfor bør man altid tilstræbe hurtig tørring gennem effektiv udluftning og god temperatur.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts. leverandør-brugsanvisning (sikkerhedsdatablad).